




Pessl Instruments MiniMetos - Installationsanleitung

Was ist im Lieferumfang von MiniMetos?

Bodenfeuchte und Bodentemperatur P54D



**Berechnungs-
box für
MiniMetos**




**IP67 Box with
Datalogger**

**Bodenfeuchte
Watermark**




**Datalogger in der
Berechnungsbox mit
Kabelbinder fixiert.**

Öffne Dataloggers mittels X-Schraubenzieher



Einsteckens des Batteriekabels und der SIM



MiniMetos – Installationsprozess 1

Vorsichtiges abheben der Rasenziegel für Bodenfeuchte/Bodentemp.sensoren



Montage der Sensoren in der Nähe eines Sprinklers (Verhinderung von Beschädigung durch mechanische Arbeiten)



MiniMetos – Installationsprozess 2

**P54D Bodenfeuchtesensor und Watermark
etwa 5-10cm unterhalb Grasnarbe einführen**



**Sensorkabel einlegen und Drainage-
schotter einstreuen**



MiniMetos – Installationsprozess 3

Boden mit Schotter drainagieren und überschüssiges Kabel verstauen




Einführen des Datalogger und schließen der Bewässerungsbox



MiniMetos – Installationsprozess 4

Nivellierung der Beregnungsbox



Einsetzen der Rasenziegel



MiniMetos – Installationsprozess 5

**Rasenstücke zurücklegen und
Reparatur**



**Kabel einlagen, Rasenstücke hinlegen und
reinigen**



MiniMetos – Sensoren sind unsichtbar nach 2 Wochen

